JNauto.com

Estimé de réparation

317 ROUTE 116
RICHMOND, QUEBEC, J0B 2H0
Tel: (819) 826-3084 Fax: ( ) -

	Client	Date	Page
N/A	JNAUTO	2021-08-18	1 de 0

Vendu à
JNAUTO 317 ROUTE 116 CLEVELAND, J0B 2H0 Tel. : (819) 826-3084

Description des travaux
Remplacement des filtre a habitacle tesla 3 Sujet a changement sans preavis

No. ordre	Bon de travail	Technicien	No de plaque	Service
	4024	John Vergara		Garage

No. unité	Marque / Modèle	No. de série de l'unité	Kilometrage	Couleur
	/			

Durée	Travail à effectuer	Type de tarif	Tarif horaire	Total
0.20	Remplacement des filtres	Facturable	100.00 $	20.00 $

Qté	No de produit	Description	Type de tarif	Prix unitaire	Total
2.00	1107681-00-A	Filtre à habitacle tesla 3	Facturable	34,75 $	69,50 $

Ceci n'est pas une facture

Je vous autorise à faire le travail décrit dans cette évaluation.

Signature :_____

Pièces :	69,50 $
Main-d'oeuvre :	20,00 $
Déplacement :	0,00 $
Total net :	89,50 $
TPS :	4,48 $
TVQ :	8,93 $
Total :	**102,91 $**