

JN AUTO ROADSIDE INC
 317 ROUTE 116
 RICHMOND, QUEBEC, J0B 2H0
 Tel: (819) 826-3084 Fax: () -

Estimé de réparation

	Client	Date	Page
N/A	JNAUTO	2022-08-30	1 de 0

Description des travaux
Remplacement du bras de commande supérieur

Vendu à
JNAUTO 317 ROUTE 116 CLEVELAND, J0B 2H0 Tel. : (819) 826-3084

No. ordre	Bon de travail	Technicien	No de plaque	Service
	6023	Christophe Marcotte		Garage
No. unité	Marque / Modèle	No. de série de l'unité	Kilometrage	Couleur
	Tesla / 3			

Durée	Travail à effectuer	Type de tarif	Tarif horaire	Total
1.30	MAIN D'OEUVRE	Facturable	100.00 \$	130.00 \$

Qté	No de produit	Description	Type de tarif	Prix unitaire	Total
1.00	1044326-00-J	Table de suspension supérieur avant Transport inclus	Facturable	219,75 \$	219,75 \$
2.00	1130701-00-A	BOLT, HF, M10-1.5x87, STL[109], ZNFL, SMAT	Facturable	1,00 \$	2,00 \$
1.00	AL	Alignement des roues	Facturable	94,37 \$	94,37 \$

Le véhicule doit rester sur les lieux pendant 24 heures, en règle générale.
 L'alignement est fait en sous-traitance

<p>Je vous autorise à faire le travail décrit dans cette évaluation.</p> <p>Lorsque nous fournissons un estimé, celui-ci est à titre informatif. Toute imprévue sera au frais du client.</p> <p>La main d'oeuvre de nos estimé sont des forfait. Il s'agit donc d'un prix fixe, sauf mention contraire.</p> <p>Signature : _____</p>	Pièces :	316,12 \$
	Main-d'oeuvre :	130,00 \$
	Déplacement :	0,00 \$
	Total net :	446,12 \$
	TPS :	22,31 \$
	TVQ :	44,50 \$
Total :	512,93 \$	