

317 ROUTE 116
 RICHMOND, QUEBEC, J0B 2H0
 Tel: (819) 826-3084 Fax: () -

Estimé de réparation

	Client	Date	Page
N/A	JNAUTO	2021-08-04	1 de 0

Description des travaux
Remplacement des freins arriere tesla model 3 Sujet à changement sans préavis

Vendu à
JNAUTO 317 ROUTE 116 CLEVELAND, J0B 2H0 Tel. : (819) 826-3084

No. ordre	Bon de travail	Technicien	No de plaque	Service
	3958			Garage
No. unité	Marque / Modèle	No. de série de l'unité	Kilometrage	Couleur
	/			

Durée	Travail à effectuer	Type de tarif	Tarif horaire	Total
1.50	Main d'oeuvre	Facturable	100.00 \$	150.00 \$

Qté	No de produit	Description	Type de tarif	Prix unitaire	Total
1.00	8008244-00A	Plaquettes de freins arriere	Facturable	109,72 \$	109,72 \$
2.00	TE-104	Disque de frein arriere	Facturable	114,73 \$	229,46 \$
1.00	SH	Shop supply	Facturable	10,00 \$	10,00 \$

Ceci n'est pas une facture

Je vous autorise à faire le travail décrit dans cette évaluation.	Pièces :	349,18 \$
	Main-d'oeuvre :	150,00 \$
	Déplacement :	0,00 \$
	Total net :	499,18 \$
	TPS :	24,96 \$
	TVQ :	49,79 \$
Signature : _____	Total :	573,93 \$